

HOLEX®**Штангенциркуль для измерения пазов****Применение:** Для измерения внутр. \varnothing и пазов.

диапазон измерения	мм	10–160	26–200
42A 41 7900	Штангенциркуль для измерения пазов	XXX	XXX
Пределы допускаемой погрешности (\pm)	мм	0,1	0,1
Длина губки L	мм	25	60
Размер губок АxВ	мм	1,1x3	3x7
Отсчет по нониусу	мм	1/20 / 0,05	1/20 / 0,05

